

RECLAMAȚIE / SESIZARE

**Catre Electrica Distribuție,
Catre Electrica Furnizare,
Catre Autoritatea National de Reglementare in Energie.**

Subsemnatul Davidescu Ioan și societatea ART INFOMARK SRL,

în calitate de utilizatori ai rețelei de distribuție a energiei electrice din localitatea Darza, județul Dâmbovița, formulăm prezenta RECLAMAȚIE împotriva operatorului de distribuție, având ca obiect întreruperile repetate neanuntate și nejustificate ale alimentării cu energie electrică.

Prezenta sesizare se bazează pe date obiective, înregistrate automat pe o perioadă de 993 zile, care demonstrează existența unei probleme cronice și sistemice în rețeaua de distribuție a energiei electrice din zona Sat Darza, Comuna Crevedia, Judet Dambovita.

Analiza statistică atasată a întreruperilor evidențiază următoarele aspecte relevante:

(i) Distribuția pe intervale orare arată că peste 55% dintre întreruperi apar în intervalul 05:00–11:59, ceea ce indică în mod clar evenimente recurente specifice rețelei de distribuție (de tip reanclanșări automate, declanșări de protecții pe medie tensiune), și exclude cauze legate de consumul local sau de regimul de producție al instalațiilor utilizatorilor.

(ii) Întreruperile simultane – analiză cauzală: au fost identificate 176 întreruperi simultane, produse concomitent în două locații diferite, alimentate din puncte de transformare distincte: PTA 3390 respectiv PTA 3218 in Darza. Această simultaneitate demonstrează existența unei cauze comune amonte, situată în rețeaua de medie tensiune, aflată în responsabilitatea exclusivă a operatorului de distribuție Electrica Distribuție.

Va solicitam

1. Efectuarea unei investigații tehnice complete asupra rețelei de distribuție care alimentează zona Dârza / Crevedia / Dâmbovița și transmiterea unui răspuns în cel mai scurt timp posibil, întrucât aceste întreruperi de alimentare, chiar și de scurtă durată (1–15 secunde), sunt suficiente — mai ales atunci când apar în mod repetat — pentru a provoca disfuncționalități în funcționarea echipamentelor care deservește activitatea economică a ART INFOMARK SRL, precum și a echipamentelor instalate la punctul de consum aferent persoanei fizice Davidescu Ioan. Monitorizarea continuității alimentării pentru o perioadă de MINIMUM 60-90 de zile, având în vedere caracterul cronic al fenomenului, nu doar minimul procedural de 7 zile.
2. Instalarea unui analizor funcțional de calitate a energiei / înregistrator de evenimente la punctul de delimitare sau într-o zonă relevantă a rețelei.

Facem mențiunea explicită privind caracterul funcțional al echipamentului, întrucât, în urma unei reclamații formulate în urmă cu aproximativ 3 ani, reprezentanții Electrica Distribuție au instalat un logger / analizor cu bateria nefuncțională. În condițiile întreruperii alimentării cu energie electrică, echipamentul devenea inoperabil și necesita repornire manuală de către noi, situație care este inacceptabilă pentru un dispozitiv destinat monitorizării continue a parametrilor de calitate ai energiei, inclusiv a nivelurilor de tensiune și a întreruperilor din rețea.

3. Corelarea întreruperilor înregistrate la nivelul locurilor de consum cu evenimentele din rețeaua de distribuție, prin analizarea și confruntarea acestora cu logurile SCADA ale operatorului de distribuție, respectiv cu înregistrările de declanșare a protecțiilor și de reanclanșare automată aferente plecărilor de medie tensiune care alimentează zona Dârza / Crevedia.
4. Emiterea unui raport tehnic documentat, cu identificarea cauzei, măsuri de remediere și termene ferme de implementare.

Menționăm că problema a fost reclamată în mod repetat în anii 2020–2025, fără ca situația să fie remediată, fapt ce indică o neîndeplinire a obligațiilor prevăzute de Standardul de performanță ANRE.

RECLAMANT 1 - PERSOANĂ FIZICĂ:

Nume și prenume: DAVIDESCU IOAN

Număr contract: 7003722402

Număr loc de consum: 7003722402

Adresă loc de consum: DARZA, str. DARZA, nr. 316A, Jud. DÂMBOVIȚA

Punct de transformare: PTA 3390

RECLAMANT 2 - PERSOANĂ JURIDICĂ:

Denumire societate: ART INFOMARK SRL

Adresă loc de consum: DARZA, Strada GĂRII, Nr. 320E, Cod 137182, Jud. DÂMBOVIȚA, ROMÂNIA

Cod client: C000160331

Electel: 290076109

Cod plată: 502884350

Tip acces: Complet

Punct de transformare: PTA 3218

19.01.2026

Davidescu Ioan